CBL UTENSILERIA INDUSTRIALE
Via Cesare Battisti, 55, 24062 Costa Volpino (BG)
Telefono: 035.970.403
Fax: 035.970.624
Assistenza Clienti: 035.972.288
Email: cbl@cblutensileria.com
www.usatocbl.it - www.cblutensileria.com

VISUALIZZATORE DI QUOTE NUOVO MITUTOYO KA-213

CATEGORIA: Visualizzatore di quote
CODICE: MIT174-175D/MIT539-802/MIT539-803/MIT539-817
MARCA: MITUTOYO
MODELLO: KA-213

PREZZO: 990,00€

MARCA: **MITUTOYO**
MODELLO: **KA-213**
VISUALIZZATORE DI QUOTE MITUTOYO 3 ASSI COMPLETO DI RIGHE CORSA UTILE (1000-200-150)



Mitutoyo - Visualizzatore KA-213 per Linear Scale https://shop.mitutoyo.it/web/mitutoyo/it_IT/mitutoyo/$catalogue...

Mitutoyo

Visualizzatore KA-213 per Linear Scale
Numero di articolo: 174-185D

Descrizione

Il display indica il valore di posizione trasmesso dal sistema di misura lineare.
Il Visualizzatore KA offre le seguenti caratteristiche :

- Facilità d'uso, display multifunzionale, possibilità di utilizzo su torni, frese e rettifiche manuali.
- Linear Scales collegabili : AT103 / AT112 / AT116 / AT715.
- Modelli precedenti collegabili : AT102 / AT111 / AT115/ AT113 /AT115
- Per collegamento a PC con interruttore a pedale è necessario il cavo 12AAA882D (femmina /femmina)

Caratteristiche

Assi:	**3**
Massa:	**1,33 kg**
Display:	**7 segmenti, 8 cifre, segno Display LED a 8 caratteri**
Alimentazione:	**100-240V-AC 50/60 Hz**
Dimensioni (L x P x H):	**261 x 167 x 80 mm**
Risoluzione:	**Con Serie AT100 : 0,05 - 0,0001 millimetri con Serie AT715: 0,01 - 0,001 mm**
Temperatura di esercizio:	**da 0°C a 45°C**
Funzioni macro:	**Nuove funzioni : fresature di tasche circolari e rettangolari**
Caratteristiche principali:	**Nuove funzioni : visualizzazione velocità di spostamento; lavorazione conicità; dati utensili; compensazione multipunto; diagnosi sistemi di misura; calcolatrice**
Output (opzionale):	**RS-232C / USB**
ZERO SET:	**SI**
PRESET:	**SI**
Visualizzazione diametro:	**SI**
Calcolo 1/2:	**SI**
Conversione mm/pollici:	**SI**
Elaborazione sequenza di fori:	**SI**
Punti di riferimento scala:	**SI**
Compensazione errore lineare:	**SI**
Approssimazione al punto zero (INC):	**SI**
Somma dati di due righe:	**SI**
Commutazione sistema di coordinate:	**SI**
Messaggio di errore:	**SI**
Spegnimento ultima cifra non significativa:	**SI**
Impostazione direzione di misura:	**SI**
Backup della memoria:	**SI**
Passo di lavorazione:	**SI**
Impostazione della risoluzione:	**SI**
Eliminazione sfarfallio display:	**SI**